

## 无刷直流电动机驱动器 Brushless DC motor driver




### 基本参数 Basic parameter

| 项目 Projects | 参数 Parameter     |
|-------------|------------------|
| 电压范围        | 48VDC (10-60VDC) |
| 额定电流        | 10A              |
| 峰值电流        | 15A(< 5min.)     |
| 使用电机转速      | 100-30000rpm     |
| 外接模拟量调速电压   | 0-5V             |
| PWM调速信号电压   | 3.3-24V          |

### 产品特点 Product feature


|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| I- RS485 / UART_TTL控制及参数设定 | I- 同步整流 / 非同步整流控制   |
| I- 加 / 减速 加速度设定            | I- 开 / 闭环控制         |
| I- 最大额定转速设定                | I- 内置 / 外接 电位器调速控制  |
| I- 最大电流输出设定                | I- 外部模拟信号 / PWM调速控制 |
| I- 再启动                     | I- 电机堵转力矩保持         |
| I- 各种报警指示                  |                     |

### 外形尺寸 (单位mm) DIMENSIONS(UNIT mm)



※ 以上尺寸仅供参考! The above size is for reference only!

### 驱动接口说明 Driver interface description



### 功能选择设定与运行 Function selection set up and run

#### I- 加 / 减速 加速度设定


通过电位器 ACC / DEC设置电机加 / 减速的加速度。  
顺时针旋转，增加加速度。逆时针旋转，减少加速度。

#### I- 开 / 闭环控制设定

通过 SW2 选择开、闭环控制。

ON = 闭环控制 OFF = 开环控制

⚠ 在电机启动前，此按键有效，在电机启动后，此按键无效。



通过 P-sv 电位器设定峰值输出电流，当负载突然变大的场合，输出电流将限定于设定值，降低电机转速，保护电机不被损坏。

#### I- 绿灯 (运行指示灯) 红灯 (错误指示灯)

当驱动器待机时，绿灯亮一秒灭一秒，当驱动器错误时，红灯闪烁错误指示。

